

# Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

Abrufdatum: 17.09.2025

Berichts-Nr. : 9358

<input checked="" type="checkbox"/>	§ 52a Abs. 5 BImSchG
<input type="checkbox"/>	§ 22a Abs. 5 DepV
<input type="checkbox"/>	§ 9 Abs. 5 IZÜV

## Daten Betreiber: (zum Abrufdatum)

Kennnummer	36023163 - 34300335	Anlagentyp : BImSchV
Betreiber	Schuler Rohstoff GmbH	
Betriebsname	Schuler Rohstoff GmbH	
Betriebsanschrift (Standort)	Werner-von-Siemens-Straße 9 78224 Singen (Hohentwiel)	
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	5.5. Zeitweilige Lagerung von gefährlichen Abfällen >50 t	
Anlagenbezeichnung	zeitw. Lagerung, gef. Abfall >= 50 t	

## Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Regierungspräsidium Freiburg
Postanschrift	Bissierstraße 7, 79114 - Freiburg
Kontakt	ied@rpf.bwl.de

## Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Aktuelle Risikostufe <sup>1</sup> ( Stand: 27.08.2025 )	<input type="radio"/> 1 jährlich <input type="radio"/> 2 alle 2 Jahre <input checked="" type="radio"/> 3 alle 3 Jahre
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	27.08.2025
Datum Bericht	17.09.2025

<sup>1</sup> Die Risikostufe steht für das Intervall zwischen den Vor-Ort-Besichtigungen bei der regelmäßigen Überwachung.

**Grund für die Vor-Ort-Besichtigung:**

- ☒ Überwachungsprogramm
- ☐ schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigung, festgestellt am:
- ☐ Beschwerde wegen ernsthaften Umweltbeeinträchtigungen
- ☐ Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- ☐ Verstoß gegen immissionsschutzrechtliche, wasserrechtliche oder abfallrechtliche Vorschriften

Art des Verstoßes /  
der Beschwerde /  
des Ereignisses:

**Überwachungsumfang:**

Gesamtanlage



Anlagenteile:

**Prüfthemen**

<input checked="" type="checkbox"/> Luftschadstoffe / Gerüche	<input checked="" type="checkbox"/> Lärm	<input type="checkbox"/> Abwasser	<input type="checkbox"/> Abfall
<input type="checkbox"/> wassergefährdende Stoffe	<input type="checkbox"/> Boden	<input checked="" type="checkbox"/> Grundwasser	
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges (z.B. Genehmigungssituation, Umweltmanagementsystem)			

**Bemerkungen:**

Beteiligte Behörden und deren Zuständigkeit	<input type="checkbox"/> Untere Verwaltungsbehörde für Grundwasser <input type="checkbox"/> Sonstige:
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 52 AwSV <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 26 BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige:

## Relevante Feststellungen<sup>2</sup> über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:

Relevante Feststellung	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> <b>keine oder geringfügige Abweichungen</b>  Geringfügige Abweichungen sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können		<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen  <input type="checkbox"/> Mitteilungen an Betreiber
<input type="checkbox"/> <b>relevante Abweichungen</b>  Relevante Abweichungen sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichungen beseitigt  <input type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung bis  <input type="checkbox"/> Anhörung/ Anordnung mit Fristsetzung bis
<input type="checkbox"/> <b>schwerwiegende Abweichungen</b>  Schwerwiegende Abweichungen sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichungen beseitigt  <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung bis  <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen  <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

<sup>2</sup> Die Feststellungen beziehen sich auf den Tag der Vor-Ort-Besichtigung. Die bis zum Tag der Veröffentlichung des Berichts erfolgten Änderungen wurden bei der Beschreibung der Einzelaspekte mit dokumentiert.